

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
ЕРЕЙМЕНТАУ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМ  
БЕСТОГАЙ АУЫЛЫНЫҢ НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕБІ»  
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 68


.. 19 ... 07 20 24 ж.

Начальнику ОЧС

Ерейментауского района

подполковнику гражданской защиты



А.С.Доскенову




Информация об устранении выявленных нарушений  
по результатам проверки от 11.04.2024 года  
по КГУ «Основная средняя школа села Бестогай»


На основании акта о результатах проверки №27 от 11.04.2023 года в КГУ «Основная средняя школа села Бестогай» были выявлены нарушения. По устранению выявленных нарушений были выполнены следующие мероприятия:

1. В помещении вахтера установлена табличка с указанием номеров телефона противопожарной службы «101» и единой дежурно-диспетчерской службы «112»




2. Заведен специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения.






№	Турфирма ср. ср. 7.	Дата рек. обслуживания	Организация бронирования	Состояние
	Синус швейная производства (И. П. /) - ВВСС-01 (Чугуев)	10.06.2022	11.06.2025, Чугуев	


3. В здании школы переработаны планы эвакуации людей на случай возникновения пожара.







5.В помещении школы первичные средства пожаротушения (огнетушители) проведено техническое обслуживание.






6. Двери эвакуационного выхода со стороны спортзала установлены открывающимися по направлению выхода из здания.




7. В помещении котельной объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» приведен в исправное состояние.






8. В котельной при выходе электрический светильник оборудован защитным плафоном, предусмотренном конструкцией изготовителя.




9. В кабинете охраны электрическая розетка закреплена плотно к стене.



10. В котельной в помещении кочегара демонтирована эксплуатация электрических проводов методом ручной скрутки.



11. В кабинете информатики соединительную коробку оборудовали защитной крышкой.





12. Проведен технический осмотр и проверка на водоотдачу и работоспособность систем внутреннего противопожарного водоснабжения посредством пуска воды оборудования систем противопожарного водоснабжения (пожарные краны).

Утверждено: \_\_\_\_\_  
 Директор ПТУ «РСШ имени Бекетова»  
 отдела образования по Губинскому району  
 Амурской области  
 Г.Е.Каппасова

Утверждено: \_\_\_\_\_  
 Директор ПТУ «РСШ имени Бекетова»  
 отдела образования по Губинскому району  
 Амурской области  
 Г.Е.Каппасова

**А К Т №1**  
 проведения технического обслуживания  
 и проверки внутренних пожарных кранов

от 08.01.2024 года

Комиссия в составе директора школы Каппасовой Г.Е., замдиректора хозяйством Есетова К.М. и членов комиссии Сарсенбаева К.Е., Шайверденова А.М., Омарова О.П., Бекнизова Е.К., Бажинова С.Г.

Провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов. Внутренние пожарные краны ПК-01-ПК-02 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава протестированы, перекачаны на новую катушку и присоединены к кранам и стоякам.

В ходе проверки произведен замер давления с пуском воды на 2-х наиболее удаленных точках ПК №01,02 высота действия компактной части струи составляет 7м, что соответствует требованиям.

Председатель комиссии: Каппасова Г.Е.

Члены комиссии:

Есетов К.М.

Сарсенбаев К.Е.

Шайверденов А.М.

Омаров О.П.

Бекнизов Е.К.

Бажинов С.Г.

« 08 » января 2024г.

**А К Т №2**  
 проведения технического обслуживания  
 и проверки внутренних пожарных кранов

от 03.07.2024 года

Комиссия в составе директора школы Каппасовой Г.Е., замдиректора хозяйством Есетова К.М. и членов комиссии Сарсенбаева К.Е., Шайверденова А.М., Омарова О.П., Бекнизова Е.К., Бажинова С.Г.

Провела техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних пожарных кранов. Внутренние пожарные краны ПК-01-ПК-02 проверены на работоспособность путем пуска воды и признаны годными к дальнейшей эксплуатации. Пожарные рукава протестированы, перекачаны на новую катушку и присоединены к кранам и стоякам.

В ходе проверки произведен замер давления с пуском воды на 2-х наиболее удаленных точках ПК №01,02 высота действия компактной части струи составляет 7м, что соответствует требованиям.

Председатель комиссии: Каппасова Г.Е.

Члены комиссии:

Есетов К.М.

Сарсенбаев К.Е.

Шайверденов А.М.

Омаров О.П.

Бекнизов Е.К.

Бажинов С.Г.

« 03 » июля 2024г.



Директор школы

*Г.Е.Каппасова*

Г.Е.Каппасова